

- UP 1 Tabulation

Tabulation beginnend bei Grundstellung mit einer Sprungweite von 154. Nach Erreichen der Endposition erfolgt Rücktabulation mit derselben Sprungweite zur Grundstellung. Danach vermindert der Sprungweite um 1 und erneute Tabulation hin und zurück.

Die Sprungweite wird solange vermindert, bis diese 1 beträgt. Anschließend wird das Programm wieder von vorn durchlaufen.

- UP 2 Ausdruck der Zeichen 1 - 64
- UP 3 Ausdruck der Zeichen 1 - 96, wenn hardwaremäßig realisiert
- UP 4 Ausdruck der Zeichen 1 - 128
- UP 5 Ausdruck der Zeichen 1 - 160, wenn hardwaremäßig realisiert
- UP 6 Ausdruck der Zeichen 1 - 192, wenn hardwaremäßig realisiert

Bei nicht vorhandenen Zeichen (fehlendes ROM) werden vom Drucker alle Nadeln bestreut.

- a) Soll erstelle der Zeichenkette fortlaufend immer dasselbe Zeichen gedruckt werden, so muß das Programme 4 angewählt werden und ein Fremdbefehl auf dem Adapter eingestellt werden.
Es kann jedes im Zeichen ROM vorhandene Zeichen angegeben werden.
Fremdbefehl: Adresse 15.4.2 Befehl: 0.4.0.x,x
Der Zeichencode (x,x) muß ohne Parityergänzung auf dem Adapter eingestellt werden.
- b) Durch die Einstellung eines Fremdbefehls auf dem Adapter kann die Druckposition von Pos. 128 auf Pos. 179 variiert werden.
Fremdbefehl: (wirksam bei den Unterprogrammen 2 - 6)
Adresse: 14.3.12 Befehl: 0.7.15.4.14

• UP 7 Parityprüfung

In diesem Programm wird jedes Zeichen der Zeichenkette zunächst mit Parityfehler und anschließend mit Parityergänzung übergeben. Bei der ersten Übergabe mit Parityfehler muß die Ausgabe des Zeichens von der Hardware unterdrückt werden.

Die Anzahl der Parityfehler wird am Ende einer jeden Zeile dezimal ausgedruckt. Sie muß der Anzahl der ausgedruckten Zeichen einer Zeile entsprechen. Z.B. 58 Zeichen ergeben 58 Parityfehler, ausgedruckt wird nach geschriebener Zeile die Zahl 58.

• UP 8 Druck und Positionierungsprüfung

Es wird mit der Ausgabe eines Zeichens pro Zeile begonnen. Die Anzahl der Zeichen wird von Zeile zu Zeile um 1 erhöht, bis sie 100 beträgt. Nach dem Druck einer Zeile wird die Iste mit der Soll-Position verglichen und die Differenz, welche den Überlauf anrichtet, ausgedruckt. Die Weite des Überlaufs richtet sich zum einen nach der Anzahl der gedruckten Zeichen/Zelle und zum anderen nach der Druckgeschwindigkeit, normal 30 Z/s.

• UP 9 Farbwechsel und Druck

Im Programm 9 werden die Buchstaben "R" und rot und "S" in schwarz gedruckt. In der 1. Zeile beträgt die Anzahl gleicher Buchstaben jeweils 20. Sie wird nach jeder Zeilenabschaltung um 1 vermindert.

Nach der zwanzigsten Zeile wird der Programmablauf wiederholt.

• UP 10 Tabulation, Farbwechsel, Druck

Das Programm beginnt mit der Tabulation zu der in XMMTTE stehenden Position und dem Druck des 1. Zeichens der Zeichenkette. Die Position XMMTTE wird errechnet aus der in der Zuordnung eingegebenen Anfangsposition und der Schreibbreite von 128 Zeichen/Zeile.

Nach dem Druck des 1. Zeichens wird zur augenblicklichen Ist-Position - 1 gesprungen und das 2. Zeichen der Zeichenkette eingegeben. Weiterhin erfolgen die Tabulationen zwischen der um 1 erhöhten rechten Position und der um 1 verminderten linken Position.

Nach der Tabulation wird jeweils ein weiteres Zeichen der Zeichenkette ausgedruckt.


Wenn alle Zeichen einer Zeile gedruckt sind, erfolgt eine Zeilschaltung und die zu druckende Anzahl gleicher Zeichen wird um 1 erhöht.
Beträgt diese 20, so wird das Programm wieder von vorn durchlaufen.

• UP 11 Schaltertest "Deckel zu"

Mit Hilfe dieses Programms kann der Schalter "Deckel zu" auf seine Funktionsfähigkeit überprüft werden.

Dem Schalter wurde die gelbe Lampe der Bedienertastatur zugeordnet, ist der Schalter gedrückt, bzw. ist die Schraubzange über dem Schreiwzwerk geschlossen, so leuchtet zusätzlich zur Lampenanzeige des Unterprogrammablaufs (grüne und weiße Lampe 2) die gelbe Lampe auf.

Wird der Schalter langgelassen bzw. die Schraubzange geöffnet, so erlischt die gelbe Lampe.



**2.8 HP.13 - Spurbucheneinzug (nur Schacht) an Schreibmaschine
an Nadeldrucker**

• HP-Anwahl

1. Eingabe: "13"
2. AT-Micode: 1,9

HPW
Ausdruck: 13 PASSBOOK

Es leuchten die Lampen "grün" (R1 2,L7), "gelb"
R1/2,L3) und "weiß F" (R1,2,L4), -womit auf
die Zusatzeingabe hingewiesen wird.

3. Zusatz-
eingabe: XY

X = 0 = Schacht an Schreibmaschine
X = 1 = Schacht an Nadeldrucker
Y = 0 = Schacht ohne Belegloch
Y = 1 = Schacht mit Belegloch

4. AT-Micode: 1,1

weiter mit UP-Anwahl

• UP-Anwahl

1. Eingabe: 1 = UP 1 = Magnete (Motoren, Relais) einzeln bestromen.
2 = UP 2 = Kontrolle der Rückenelder (Schaltzeitpunkt)
über Lampen.
3 = UP 3 = Erweiterung des UP 2.
4 = UP 4 = Magnete (Motoren, Relais) gemeinsam bestrommen
(auframmen).
5 = UP 5 = Einzug per Zeileinschaltung auf Zeile ohne
Druck (Dauerlauf).
6 = UP 6 = Druck von "Z" auf eingegebene Zeile mit Zeilen-
schaltung (Dauerlauf).
7 = UP 7 = Druck Zeichenkette auf eingegebene Zeile.
8 = UP 8 = Zeilenweiser Druck Zeichenketten ab eingege-
bener Zeile (Dauerlauf).
9 = UP 9 = Zeileinschaltung (auf/ab) im Schacht mit Druck.
2. AT-Micode: 1,9
- Ausdruck: UPX (X = angewählte HP-Nr.)
Es leuchtet die Lampe "weiß Z" (R1/2,L9).

Bei Unterprogrammen mit Druck blinkt zusätzlich zur normalen Lampenanzeige
die rote Lampe, wenn kein Buch (Beleg) im Schacht ist. Nach Bucheinlage
kann durch Drücken der C-Taste im Programm fortgefahrene werden.

Fehler während eines Unterprogramme werden durch gesetzte rote Lampe und Testtastenserie angezeigt. Nach der Belegung der C-Taste wird in der UPW fortgefahren, wo nach Anwahl des UP 100 (PRINT CORE ERROR) der Fehler genauer bestimmt wird.

4. 6 Fehlerzellenbelegung

Zeile	St. 10	St. 01	St. 2	St. 9	St. 8	St. 7	St. 6	St. 5	St. 4	St. 3	St. 2	St. 1	St. 0
6.14													

2.8.1 Beschreibung der Unterprogramme

• UP 1 Magnet (bzw. Motoren oder Relais) vom Schacht einzeln bestromt

Magnete, Motoren bzw. das Relais können über die Zahnwielstatur einzeln angewählt werden. Ausgabe solange wie eine Taste gedrückt wird (Zeilmeter hat Überlastungsschutz).

Nach Ausgabe leuchtet (unabhängig vom Bauteil) die Lampe "weiß 2" (R1/2, LS).

Eingaben:	Taste 1	Magnet Klinke (bei E/A 0316 nur durch Taktwechsel lösbar)
	Taste 2	Motor Zelle (Sicherungsautomat beachten)
	Taste 3	Relais-Umschaltung (für Wagenanzug)
	Taste 4	Motor Kupplung
	Taste 5	Magnet Ausdruck
	Taste 6	Magnet Spannzange
	Taste 7	Magnet Beleghaken (Wagen vorher entfernen)

ACHTUNG: Bauteile nicht zu lange bestromen.

UP-Ende/Abbruch: Taste R3/T4

• UP 2 Kontrolle der Eingaben und Rückmelder (Schaltzeitpunkte)

Die Rückmeldungen der von Hand bestätigten Funktionen werden über die Lampenbank angezeigt. Bei der E/A 0316 keine sichtige Anzeige des Zeilenzählers möglich.

Betriebsart Mitten	R2 R1 L1	Grün
Grundstellung	R2 R1 L2	Rot
Zeile verhindern bzw. Zeile rechts	R2 R1 L3	Grün
Zeilenwahl	R2 R1 L4	Weiß
Betriebsart vorw bzw. Zeile links	R2 R1 L5	Weiß

ACHTUNG: Nach Anwahl leuchtet in der Regel sofort die Lampe "rot" (= Grundstellung Wagen).

UP-Ende/Abbruch: Taste R3/T4

• UP 3 Kontrolle der Rückmelder (Erweiterung von UP 2)

Das Programm ist wegen der begrenzten Lampenzahl eine Erweiterung von UP 2. Wie bei diesem leuchten die Lampen nur dann, wenn eine Eingabe log. "1" meldet.

Antrittsstellung zu	R2 R1 L1	Grün
Ind	R2 R1 L2	Rot
Antrittsstellung auf	R2 R1 L3	Grün
Spannungs auf	R2 R1 L4	Weiß
Spannungs zu	R2 R1 L5	Weiß

UP-Ende/Abbruch: Taste R3/T4

- UP 4 Magnete (Motoren, Relais) vom Schacht gemeinsam bestromen

Alle in UP 1 beschriebenen Bauteile können einzeln oder zusammen (Kombinert) ausgegeben werden.

Nach der UP-Anwahl leuchten die Lampen "grün" (R1/2, L1), "gelb" (R1/2, L3) und "weiß 1" (R1/2, L4).

1. Eingabe:	Gewünschte Magnetkombination (z.B. Taste 4 und 6 für "Spannzange schließen").
Taste 1	Magnet Klinke (bei E/A 0316 nur durch Tastenschwiel lösbar).
Taste 2	Motor Zelle (Sicherungsautomat abschalten)
Taste 3	Relais Umschaltung (anzugeben bei Wagenanzug)
Taste 4	Motor Kupplung
Taste 5	Magnet Ausdruck
Taste 6	Magnet Spannzange
Taste 7	Magnet Beleghaken (Wagen vorher entfernen)

- 2. AT-Mode: 1.1 Nach der Bestromung der Magnete leuchten die Lampen "grün" (R1/2, L1) und "weiß 2" (R1/2, L5).

Abruch der Bestromung durch Taste R3/T4. Danach erneute Bestromung möglich.

ACHTUNG: Automatisches Löschen jeder Ausgabe nach einer Schutzezeit von ca. 10 Minuten.

UP-Ende/Abruch: Taste R3/T4

- UP 5 Einzug mit oder ohne Spezialbuch per Zeilenenschaltung ohne Druck

Der Schacht wird in Grundstellung gebracht. Über die num. Tastatur muß eine Zelle eingegeben werden. Auf diese Zelle wird der Wagen per Zeilenenschaltung eingesogen (Aufruf ebenfalls per Zeilenenschaltung). Das Programm läuft im Dauerlauf, wobei die Spannzange geschlossen bleibt. Während der Zeilenenschaltung öffnet der Andrückbalken.

Nach der UP-Anwahl leuchten die Lampen "grün" (R1/2, L1) "gelb" (R1/2, L3) und "weiß 2" (R1/2, L5). Durch diese Anzeige wird die Eingabe einer Zellennummer gefordert.

1. Eingabe: Zeile, auf die das Sparbuch oder der Beleg eingesogen werden soll (= 0 u. = 25).

2. AT-Nöcode: 1.1 Programmbeginn

Programmunterbrechung: Taste R3/T1 bzw. R3/T5

UP-Ende/Abruch: Taste R3/T4

- **UP 6** Druck von "Z" auf angegebene Zeile mit anschließender Zeichenschaltung und Druckwiederholung (Dauerlauf)

Der Schacht wird in Grundstellung gebracht. Über die num. Tastatur muß eine Zeile und die verlangte Schreibbreite (Grenze) eingegeben werden. Danach fährt der Wagen auf die angegebene Zeile und drückt das Zeichen "Z" auf Pos. 0. Danach Auswurf, Einzug auf Zeile + 1, Druck, Auswurf, Einzug auf Zeile + 2 usw. bis im gesamten Schreibbereich das "Z" gedruckt ist. Das Programm läuft im Dauerlauf.

Bei erstmaliger Anwahl dieses UP leuchten die Lampen "grün", "gelb" und "weiß 1". Durch diese Anzeige wird die Eingabe der Schreibbreite gefordert.

1. Eingabe: Schreibgrenze (>0 und <67). Beispiel: Bei SG von 50 Druck bis Pos. 50.

2. AT-Nöcode: 1.1 Bei erstmaliger Anwahl dieses UP leuchten nur die Lampen "grün", "gelb" und "weiß 2". Durch diese Anzeige wird die Eingabe einer Zeile gefordert.

1. Eingabe: Zeile, auf die das Sparbuch oder der Beleg eingesogen werden soll (= 0 und = 25).

2. AT-Nöcode: 1.1 Programmbeginn von UP 6

Programmunterbrechung: Taste R3/T1 bzw. R3/T5

UP-Ende/Abruch: Taste R3/T4

- UP 7 Druck Zeichenfolge aufsteigend (ALC-Code) auf eingegebene Zeile

Schacht wird in Grundstellung gebracht. Das Sparbuch bzw. der Beleg auf angegebene Zeile eingesogen und mit Zeichen (aufsteigender ALC-Code) bedruckt. Danach fährt der Wagen in Grundstellung (Zeige anfert). Erneute Zeileneingabe möglich.

Bei einmaliger Anwahl dieses UP ist die Angabe der Schreibbreite (wie bei UP 6) erforderlich; Sonst wird die dort eingegebene Schreibgrenze beachtet. Siehe auch Komponentenzeige.

Leuchten die Lampen "grün" (R1/2, L1), "gelb" (R1/2, L2) und "weiß 2" (R1/2, L5) wird die Zeileneingabe gefordert.

1. Eingabe: Zelle, auf die das Sparbuch eingesogen werden soll (R 0 und +25).

2. AT-Nicode: 1.1 Programmbeginn

Programmunterbrechung: Tasten R3/T1 bzw. R3/T5

UP-Ende/Abbruch: Tasten R3/T4

- UP 8 Zeilenweiser Druck der Zeichenfolge ab eingegebener Zeile

Wie UP 7, nur noch Druck kein Auswurf, sondern Zeilenschaltung im Schacht noch oben mit anschließendem Druck der Zeichenkette. So weiter bis zur letzten Zelle (24), dann Rückginn bei eingegebener Zeile.

Parameterbedingung und Zeileneingabe wie bei UP 7. Programmbeginn

UP-Ende/Abbruch: Tasten R3/T4

- UP 9 Zeilenschaltung (auf/ab) im Schacht mit Druck "Zeile n" pro Zeile

Der Schacht wird in Grundstellung gebracht. Dann erfolgt Einzug Zeile um Zeile mit Druck ("Zeile n", ab Pos. 28) auf jeder Zeile bis zu eingegebener Zeile. Wiederholung des Vorgangs in Auswurfrichtung. Das Programm läuft im Dauerauflauf.

Parameterbedingung und Zeileneingabe wie bei UP 7. Programmbeginn

Programmunterbrechung: Tasten R3/T1 bzw. R3/T5

UP-Ende/Abbruch: Tasten R3/T4

2.20 HP 35 - MBC 0732

- Anwendung: Funktionsüberprüfung, Fehlersuche und Justage

- HP-Anwahl:

Eingabe: 1. = "35"	NPW	
2. = 1.9	AT-Micode	Ausdruck: 35 CASSETTE 0732
3. = "X"	D-Bit	D-NET
4. = 1.1	AT-Micode	Ausdruck: X
		Deckel von MBC 1 und MBC 2
		geht auf
5. =	Magnetbandkassette einlegen, Deckel schließen	

- UP-Anwahl: X = 1 Kassette 1
X = 2 Kassette 2

UP X 01	Spulendauerlauf
UP X 02	Dauerlauf Schreiben
UP X 03	Rücklauf N-Blöcke
UP X 04	Varlauf N-Blöcke
UP X 05	Lesen
UP X 06	Ausgabe Funktionen
UP X 07	Reinigen
UP X 08	Deckel öffnen
UP X 09	Standardblock schreiben
UP X 10	Variablen Block schreiben

AT-Micode: 1.9 Ausdruck: UP X XX (lang gewählte UP-Nr.)

Zusatzeingabe über numerische Tastatur, wenn erforderlich.

AT-Micode 1.1 Auslastanz für Zusatzeingabe

2.20.1 Beschreibung der Unterprogramme

- UP X 01 Spulendauerlauf

Ablauf: Varlauf nach EOT, Rücklauf nach BOT.
Bei Erkennen von BOT, Rückprung in die UPW.

UP-Ende/Abbruch: Taste R3/T4

a UP X 02 Dauerlauf Schreiben

1. Eingabe: 00 - 15 neue Zeichen eingeben.
 2. AT-Micodes: 1.2
 Ablauf: Kontinuierliches Schreiben des eingegebenen Zeichens ohne Blocktücke.
 Besonderheiten: Bei Lesefehler wird XXX gedruckt.
 UP-Ende/Abruch: Tasten R3/T4 einsetzen oder EOT

a UP X 03 Rücklauf N-Blöcke

1. Eingabe: Anzahl der Blöcke, um die zurückgesetzt werden soll, min. 1, max. 255 Blöcke.
 2. AT-Micodes: 1.1
 Ablauf: Das Band läuft um die angegebene Anzahl von Blöcken zurück.
 UP-Ende/Abruch: Erreichen der angegebenen Blockanzahl.

a UP X 04 Vorlauf N-Blöcke

1. Eingabe: Anzahl der Blöcke, um die vorgefahren werden soll, min. 1, max. 255 Blöcke.
 2. AT-Micodes: 1.1
 Ablauf: Das Band läuft um N-Blöcke vorwärts.
 UP-Ende/Abruch: Erreichen der angegebenen Blockanzahl.

a UP X 05 Lesen

- Ablauf: Lesen eines Bandes, Blocklänge min. 8, max. 261 Zeichen. Das Band läuft bis EOT, R3/T4 zwangs- ficher Druck.
 Achtung: Max. 3 Korrekturenversuche. Ist R3/T4 eingesetzter, wird keine Korrektur ausgeführt.
 UP-Ende/Abruch: EOT oder Taste R3/T4
 Ausdruck: BLOCK COUNT CORRECTION
 Anzahl der gelesenen Blöcke und Lesekorrekturen.

• UP X 06 Ausgabefunktionen

1. Eingabe: Birkombination 2-stellig (AG d0)
 2. AT-Micode: 1.1
 Ablauf: Es werden je nach Birkombination die Ausgaben der AG d0 gelesert.
 Achtung:
 a) Es darf kein Bit doppelt oder mehrmals eingegeben werden.
 b) Kein Bit eingegeben ist erlaubt.
 c) Mehr als 24 Eingaben (12 Bits) sind nicht erlaubt.
 Neueingabe: 1 mal RD/T4 drücken
 UP-Ende/Abbruch: Tasten Z3/T4 2 mal drücken.

• UP X 07 Reinigen

- Ablauf: Einsetzen der 'Reinigungskassette'
 Vorauf 10 s., Rücklauf 10 s.
 UP-Ende/Abbruch: Erreichen von BOT.

• UP X 08 Deckel öffnen

- Ablauf: Deckel muß nach einer bestimmten Zeit aufgehen.
 Achtung: Ohne Band erfolgt Ausdruck "NO TAPE".

• UP X 09 Standardblock schreiben

- Ablauf: Schreiben von Standardblöcken mit einer 6-stelligen Blocknummer und 126 Zeichen (ALC-Codetabelle als Zeichen).
 UP-Ende/Abbruch: Erkennen von EOT oder Taste RD/T4.

• UF X 10 Variablen Block schreiben

1. Eingabe: Blocklänge mit 1 bis max. 255 Zeichen.
2. AT-Nicode: 1.1
3. Eingabe: Zeichen 3-stellig im ALC-Code.
4. AT-Nicodes: 1.2
- Ablauf: Schreiben von Blöcken, die durch Zuverzinsgabe definiert worden sind.
- UF-Ende/Abruch: Teste 83/74

2.20.2 Fehlerzellenbelegung (Adr. 0.1.0)

Werte	0.0.00	0.1.00	0.2.00	0.3.00	0.4.00	0.5.00	0.6.00	0.7.00	0.8.00	0.9.00	0.0.01	0.1.01	0.2.01	0.3.01	0.4.01	0.5.01	0.6.01	0.7.01	0.8.01	0.9.01
Fehler	Fehler Schreibende																			
0.0.00																				
0.1.00																				
0.2.00																				
0.3.00																				
0.4.00																				
0.5.00																				
0.6.00																				
0.7.00																				
0.8.00																				
0.9.00																				
0.0.01																				
0.1.01																				
0.2.01																				
0.3.01																				
0.4.01																				
0.5.01																				
0.6.01																				
0.7.01																				
0.8.01																				
0.9.01																				

2.21 HP 36 - MP8 0730

- Anwendung: Funktionsüberprüfung, Fehlersuche und Justage

- HP-Anwahl:

Eingabe: 1. = "36"	HPW	
2. = 1.9	AT-Micode	Ausdruck: 36 CASSETTE RAW
3. = "X"	D-Bit	D-BIT
4. = 1.1	AT-Micode	Ausdruck: X
5. =	Deckel geht an MBC 1 und MBC 2 auf Magnetbandkassette einlegen, Deckel schließen	

- UP-Anwahl: X = 1 Kassette 1
X = 2 Kassette 2

UP X 01	Standardblock Schreiben
UP X 02	Variablen Block Schreiben
UP X 03	Rücklauf N-Blöcke
UP X 04	Vorlauf N-Blöcke
UP X 05	Lesen
UP X 06	Ausgabefunktionen
UP X 07	Reinigen
UP X 08	Deckel öffnen
UP X 09	Messung Bandgeschwindigkeit

AT-Micode 1.9 Ausdruck: UP X XX (angewählte UP-Nr.)

Zusatzeingabe über die numerische Tastatur, wenn erforderlich.

AT-Micode 1.1 Auslastaste für Zusatzeingabe

Achtung: Fehler Signal "Ready", löst das Programm in der Schleife auf Adr. 11.5.5 bis 11.6.0

2.21.1 Beschreibung der Unterprogramme

- UP X 01 Standardblock Schreiben

Ablauf: Schreiben von Standardblöcken mit einer 6-stelligen Blocknummer und 128 Zeichen (ALC-Code-Tabelle als Zeichen).

UP-Ende/Abbruch: Erkennen von EOT oder Taste RZ/T4 einsetzen.

• UP X 02 Variablen Block Schreiben

1. Eingabe Blocklänge mit 1 bis max. 255 Zeichen

2. AT-Micode: 1.1

3. Zeichen mit ALC-Code 3 stellig, z.B. 1.0.2 = A

4. AT-Micode: 1.2

Ablauf: Schreiben von Blöcken, die durch die Zusatzeingabe definiert werden sind.

UP-Ende/Abbruch: Erreichen von EOT bzw. Taste R3/T4 einwarten.

• UP X 03 Rücklauf N-Blöcke

1. Eingabe Anzahl der Blöcke, um die zurückgesetzt werden soll.
Min. 1, max. 255 Blöcke.

2. AT-Micode: 1.1

Ablauf: Das Band läuft um die angegebene Anzahl von Blöcken zurück.

UP-Ende/Abbruch: Erreichen der angegebenen Blockanzahl bzw. Taste R3/T4 einwarten.

• UP X 04 Vorlauf N-Blöcke

1. Eingabe Anzahl der Blöcke, um die vorgelaufen werden soll.
Min. 1, max. 255 Blöcke.

2. AT-Micode: 1.1

Ablauf: Das Band läuft um N-Blöcke vorwärts.

Fehlers: Korrektur der fehlerhaften Blöcke.

UP-Ende/Abbruch: Erreichen der angegebenen Blockanzahl, bzw. Taste R3/T4 einwarten.

• UP X 05 Lesen

Ablauf: Lesen eines Bandes, Blöcke max. 261 Zeichen.
Das Band läuft bis EOT.

Taste R2/T2: Zusätzlicher Druck

Achtung: Max. 3 Korrekturversuche, Taste R3/T1 eingesetzt,
keine Korrektur.

UP-Ende/Abbruch: EOT oder Taste R3/T4 einsetzen.

Ausdruck: BLOCK COUNT CORRECTION

Anzahl der gelesenen Blöcke und Lesekorrektur.

• UP X 06 Ausgabefunktionen

1. Eingabe Steuercode 3-stellig (Inhalt von AG d1)

2. AT-Micodes: 1,1

Ablauf: Es können die einzelnen Steuercodefunktionen
überprüft werden.

UP-Ende/Abbruch: Taste R3/T4

• UP X 07 Reinigen

Ablauf: Vorlauf 10 s., Rücklauf 10 s.

UP-Ende/Abbruch: Erreichen von BOT.

• UP X 08 Deckel öffnen

Ablauf: Deckel muß nach einer bestimmten Zeit aufgehen.

Achtung: Ohne Band erfolgt Ausdruck von NO TAPE.

UP-Ende/Abbruch: Wenn der Deckel auf ist.

• UP X 09 Messung Bandgeschwindigkeit

Ablauf: Testkassette für Bandgeschwindigkeit läuft von der
BOT-Marke bis zur EOT-Marke.

UP-Ende/Abbruch: Nach EOT-Erkennung Auwurf der Testkassette.

Achtung: Die Geschwindigkeitstoleranz wird prozentual
ausgedrückt und darf max. $\pm 5\%$ betragen.

2.21.2 Fehlerzellenbelegung (Adr. 0.1.0)

Ausdruck: Korrektur und Blockanzahl

Die Fehlerzelle wird bei Fehler geladen und L2 gesetzt. Bei Programmende wird die Fehlerzelle automatisch ausgedruckt.

Zeile	0.1.0	0.1.1	0.1.2	0.1.3	0.1.4	0.1.5	0.1.6	0.1.7	0.1.8	0.1.9	0.1.10	0.1.11
Fehler	fehler Anfang	fehler Ende										